



Muster: Fascination D4/BK

Gerätekenntblatt-Nr.: 61142.1

Diese LTA ersetzt die LTA 06-003

Technische Mitteilung des Musterbetreuers: TM D4/BK-20/07/06

Rettungsgeräte-Befestigung

Betroffene Werknummern:

Alle

Anlass:

Nicht befestigte Rettungsgeräteleinen.

Maßnahmen:

1. Überprüfung der Anschlüsse der Leinen gem. Flug- und Betriebshandbuch
2. Änderungen gemäß der Technischen Mitteilung des Herstellers. (TM D4/BK-20/07/06)
Pkt 3 (Anbindung der Endschlaufen) zusammen mit den Seiten 3 u. 4 der TM durchführen

Hinweis: Die Auflastung kann nur erfolgen, wenn die TM D4//BK-20/07/06 komplett durchgeführt und die Original-Handbuchseite vom Musterbetreuer bezogen und eingefügt ist

Termine und Fristen:

Maßnahme 1: **Vor dem nächsten Start .**

Maßnahme 2: **Bis zur nächsten Jahresnachprüfung, spätestens jedoch bis 31.12.2006**

Die Maßnahme 1 ist von einer sachkundigen Person durchzuführen. Die Durchführung ist in den Betriebsaufzeichnungen zu dokumentieren.

Die Maßnahme 2 ist, entsprechend der TM, durch einen berechtigten Betrieb durchzuführen und in den Betriebsaufzeichnungen sowie auf dem Nachprüfbericht durch einen Prüfer Kl. 5 zu bescheinigen.

Hinweis:

Gemäß § 14 Abs. (2) der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) darf ein durch die Lufttüchtigkeitsanweisung (LTA) betroffenes Luftfahrtgerät nach dem in der LTA angegebenen Termin außer für Zwecke der Nachprüfung nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

DAeC Luftsportgerätebüro

R.Hüls