



Muster: Fascination D4 / BK

Gerätekenntblatt-Nr.: 61142.1

Technische Mitteilung des Musterbetreuers:

TM D4/BK-20/11/2007

Betroffenes Luftsportgerät:

- Baureihen:

Alle Ultraleichtflugzeuge D4 / BK mit der DAeC-Gerätekenntblatt-Nr. 61142.1

- Werknummern:

Siehe unter Baureihen

Betrifft:

Mögliche Behinderung des Rettungsgeräteausschusses durch vorstehende Einnietmuttern.

Maßnahmen:

Änderung gemäß der Technischen Mitteilung des Musterbetreuers:

TM D4/BK-20/11/2007

Termine und Fristen:

Die Fristen sind gemäß der TM D4/BK-20/11/2007 einzuhalten.

Bescheinigung:

Die Durchführung der Maßnahmen ist von einem Prüfer Klasse 5 in den Betriebsaufzeichnungen sowie auf dem beigefügten Formblatt (siehe Anlage 1 zur LTA 07-010) zu bescheinigen und an das Luftsportgeräte-Büro zu senden.

Hinweis:

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, dass es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

Leiter Luftsportgeräte-Büro
Frank Einführer

Luftsportgeräte-Büro/ Technik
Dipl.-Ing. Michael Bätz