



W.D. Flugzeugleichtbau GmbH

Sudetenstraße 57/2
73540 Heubach

Telefon 07173/ 92 99 90
Telefax 07173/ 92 99 99

Kreissparkasse · Ostalb
BLZ 614 500 50 Kto. 440 052 474

Amtsgericht · Schwäbisch Gmünd
HRB Nr. 1217

Geschäftsführer: Wolfgang Dallach
Sitz der Gesellschaft: Heubach

W. D. Flugzeugleichtbau GmbH · Sudetenstr. 57/2 · 73540 Heubach

DAeC Luftsportgeräteclub
Herr Hüls
Hermann-Blenk-Strasse 28

38108 Braunschweig

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht

Unsere Zeichen
shy

Datum
18.08.03

Technische Mitteilung

Muster Fascination D4 BK

Gerätekennblatt 61142

Anlaß: Die Seitenruderseile sind durch jeweils eine Wippe auf der Piloten und der Copilotenseite miteinander verbunden. Diese Wippen können bei zu starker Beanspruchung verbogen werden.

Maßnahme: Beide Wippen durch Sichtprüfung auf eventuelle Verbiegung kontrollieren. Bei Verbiegung muß eine Instandsetzung und Verstärkung durch den Hersteller oder einer sachkundigen Person durchgeführt werden.


Fristen: Sichtkontrolle vor dem nächsten Start
Einbau der Verstärkung innerhalb der nächsten 50 Stunden. Bis dahin Sichtkontrolle vor jedem Start.

Kontrolle: Bei der nächsten Jahresnachprüfung durch Prüfer Klasse 5

Reparaturanweisung und Teile werden vom Hersteller bereitgestellt.

Mit freundlichen Grüßen

W. D. Flugzeugleichtbau GmbH


Thomas Scherlinzky