



W.D. Flugzeugleichtbau GmbH

W. D. Flugzeugleichtbau GmbH · Sudetenstr. 57/2 · 73540 Heubach

Sudetenstraße 57/2
73540 Heubach

Telefon 07173/ 92 99 90
Telefax 07173/ 92 99 99

Kreissparkasse · Ostalb
BLZ 614 500 50 Kto. 440 052 474

Amtsgericht · Schwäbisch Gmünd
HRB Nr. 1217

Geschäftsführer: Wolfgang Dallach
Sitz der Gesellschaft: Heubach

Ust.-IdNr. DE 146 758 074
e-mail: info@dallach.de

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht

Unsere Zeichen

Datum
31.05.2002

Technische Mitteilung an alle Halter der Fascination D4 BK

Betr.: Kondenswasserbildung im Seitenruder

Bei längerem Verweilen des Luftfahrzeugs im Freien kann sich im Seitenruder Kondenswasser bilden. Die bisherige Abflussmöglichkeit reicht nicht aus.

Bitte bringen Sie gemäß untenstehender Skizze an der Unterseite des Seitenruders eine Bohrung (\varnothing 4mm) an und achten Sie darauf, dass diese im Flugzustand frei bleibt.

